

## V.1481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1481

**Tanımı** Üstü askıya alınmış yerlerde, her boy ve genişlikte mevcut yuvarlak veya köşeli sütunun kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1013,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2375,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1310,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1133,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4750,00	0,00	0,00
2014	725,98	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1555,63	0,00	0,00
2022-2	2375,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	762,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	3068,75	0,00	0,00
2017	915,00	0,00	0,00
2016	858,08	0,00	0,00
2023-2	6750,00	0,00	0,00
2013	657,50	0,00	0,00

## V.1481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üstü boş yerlerde, her boy ve çapta mevcut yuvarlak veya köşeli sütununun, poz no: V.1478 veya V.1479 şartlarıyla kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli ÖLÇÜ: Poz no: V.1478 gibidir.

## V.1481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.