

V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0901

Tanımı Kireç harç ile harman veya delikli tuğla duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	375,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	263,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	328,80	0,00	0,00
2017	231,28	0,00	0,00
2016	204,46	0,00	0,00
2022-1	712,03	0,00	0,00
2015	169,35	0,00	0,00
2013	135,00	0,00	0,00
2021	463,48	0,00	0,00
2022-3	925,64	0,00	0,00
2014	149,56	0,00	0,00
2022-2	728,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1403,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2051,20	0,00	0,00

V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine veya kontrolca verilecek direktife uygun olarak poz no: V.0108C'de belirtilen sönmüş kireç harcı ve tuđla ile duvar yapılması, tuđlaların kullanılmadan evvel su ile ıslatılması takriben 1 cm. kalınlıktaki harca şakuli derzler en az 5 cm. şaşırtılarak oturtulması, şakuli derzlerin harç ile doldurulması (tuđla hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan tuđla duvarın, projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek ödenir. 0,10 m3 den küçük boşluklarla soba deliđi ve baca boşluđu düşülmez. Baca için ayrıca bir bedel verilmez. Lento ve hatıl varsa hacimden düşülür.

NOT : Tuđla ile.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108/C		Sönmüş kireç harcı (kireç:kum=1:3; kalın kum ile) (örgü ve kaba sıva harcı)	m ³	0,250000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.