

## V.1272 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1272

**Tanımı** Yonu taşından 25 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	114,76	0,00	0,00
2016	151,09	0,00	0,00
2022-3	552,60	0,00	0,00
2014	126,84	0,00	0,00
2019	202,90	0,00	0,00
2022-2	428,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	162,26	0,00	0,00
2015	133,30	0,00	0,00
2021	278,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	855,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1216,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	425,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	234,39	0,00	0,00
2018	180,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## V.1272 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından 25 cm. yüksekliğe kadar ( 25 cm. dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

## V.1272 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.