

## V.1275 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1275

**Tanımı** Yonu taşından 30 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	167,56	0,00	0,00
2016	105,76	0,00	0,00
2018	126,53	0,00	0,00
2014	86,98	0,00	0,00
2015	91,89	0,00	0,00
2019	145,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	113,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	200,45	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	399,06	0,00	0,00
2022-1	306,01	0,00	0,00
2023-1	616,91	0,00	0,00
2023-2	882,79	0,00	0,00
2013	78,60	0,00	0,00
2022-2	309,49	0,00	0,00

## V.1275 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası ( 60 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/B şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

## V.1275 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.