

V.1727/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1727/002

Tanımı Mevcut veya arařtırmadan ıkan klasik sluptaki tezyinatın rlvesinin hazırlanması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Mdrlė


Fasikl

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	357,50	0,00	0,00
2020	99,13	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	178,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	85,80	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	178,75	0,00	0,00
2022-3	230,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	117,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	503,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

V.1727/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine mevcut ya da raspa sonrası ortaya çıkan klasik üsluptaki tezyinat rölövesinin çizilmesi, mimari projede plan, kesit ve görünüşlere dijital olarak işlenmesi, eksik kısımlarının ve daha önceki restorasyonlara bağlı malzeme kullanımı ve tekniğin belirlenmesi, fotoğraf albümü ve tüm dokümantasyonu dâhil, tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak Kurul'a iletilmek üzere idareye teslimi, Kurul tarafından onaylanmış projeden 1 takım çoğaltılarak İdareye verilmesi işinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: 1. Projeye işlenen sadece tezyinat alanlarının bulunduğu desenler m2 cinsinden ve yerindeki gerçek ölçüsü üzerinden hesaplanarak bedeli ödenir. 2. Klasik Üsluptaki Tezyinatın en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen en yakın geometrik şeklin alanı hesaplanır. Göbek nakışları, kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaba dahildir. NOT.1. İdare'ce istenmesi halinde son dönem mevcut tezyinat rölövesi, araştırma raspası sonrası ortaya çıkan güncel durum rölövesi ve hasar tespit rölöveleri ayrı ayrı bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1727/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tespit, düzenleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,300000
		Çizim		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.