

V.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2061

Tanımı Beyaz çimento ile beton dışılık pencere yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	388,56	0,00	0,00
2018	579,70	0,00	0,00
2015	409,24	0,00	0,00
2019	662,66	0,00	0,00
2017	520,33	0,00	0,00
2022-2	1798,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	775,43	0,00	0,00
2021	956,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	4051,09	0,00	0,00
2016	484,19	0,00	0,00
2023-1	3086,36	0,00	0,00
2022-3	2119,05	0,00	0,00
2013	354,65	0,00	0,00
2022-1	1477,43	0,00	0,00

V.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0102/C'deki 300 dozlu beyaz çimento ve mermer pirinci harcından beton dışılık yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.2060 gibidir.

V.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,010000
V.0102/C		300 doz beyaz çimento harcı yapılması (mermer pirinci ile)	m ³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	3,500000
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m ²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.