

V.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2062

Tanımı Normal çimento ile şebekeli beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	791,18	0,00	0,00
2013	364,04	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	976,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	529,83	0,00	0,00
2022-2	1816,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	3138,88	0,00	0,00
2016	493,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	589,86	0,00	0,00
2015	418,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	676,16	0,00	0,00
2022-3	2150,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1507,31	0,00	0,00
2023-2	4132,09	0,00	0,00
2014	399,08	0,00	0,00

V.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0104/A'daki 400 dozlu normal çimento harcı ile şebekeli beton dışılık pencere yapılması ve yerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.2060 gibidir.

V.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,010000
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	2,500000
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	1,000000
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m ²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.