

V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2071

Tanımı Mevcut beton alçı dışlık pencerelere cam takılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	135,39	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	192,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	364,28	0,00	0,00
2017	207,15	0,00	0,00
2022-1	763,75	0,00	0,00
2018	235,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	304,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	488,81	0,00	0,00
2014	123,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	115,04	0,00	0,00
2023-1	1753,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1155,00	0,00	0,00
2022-3	1267,50	0,00	0,00
2023-2	2100,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut beton veya alçı dışlıklar poz no: V.2060 şartlarıyla 5 mm. lik telli veya 6 mm.lik telsiz cam takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Takılan camların şekli ne olursa olsun en geniş noktalardan alman uzunluk ve genişliğe göre bulunan alanların toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m ²	1,500000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.