

## 25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.114.3101 (081-301)

**Tanımı** Takriben 40x50 cm Ekstra, Sırlı seramikten, PİSUAR BÖLMESİ

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1651.38	386.79	193.40
2025-Kasım	1614.13	383.46	191.73
2025-Ekim	1634.30	373.95	186.98
2025-Eylül	1590.79	362.21	181.11
2025-Ocak	1314.38	313.13	156.57
2024	976.00	237.25	118.63
2023-2	867.50	143.75	71.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	586.88	88.13	44.07
2022-3	440.50	56.88	28.44
2022-2	427.38	43.75	21.88
2022-1	237.50	43.75	21.88
2021	165.74	28.68	14.34
2020	141.16	23.51	11.76
2019	118.04	20.00	10.00
2018	95.00	13.30	6.65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

BFT 25.114.1100-1150'de yer alan Pisuvarların TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

## 25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.114.3101		Takriben 40x50 cm. Ekstra. / Fayans Camlaşmış Çini / Pisuar Bölmesi (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.