

40.110.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3120	(03.533/İB)
Tanımı	Motorlu tulumbanın 1 saatlik ücreti 5 PS gücünde	
Birimi	Saat	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	22,18	0,00	0,00
2013	20,16	0,00	0,00
2020	52,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	29,15	0,00	0,00
2018	36,18	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	190,02	0,00	0,00
2023-2	294,19	0,00	0,00
2022-2	108,83	0,00	0,00
2022-3	136,60	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	97,75	0,00	0,00
2017	31,87	0,00	0,00
2015	23,60	0,00	0,00
2019	44,68	0,00	0,00
2021	62,91	0,00	0,00

40.110.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1051	03.033	Motopomp (5 PS gücünde, takriben 50 mm çapında)	Adet	0,000200
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.160.1025	04.108	Benzin	kg	0,700000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.