

40.110.3123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3123 (03.534/İB-3)

Tanımı (20 + 45 + 60) PS motorla aküple (125, 150, 200) mm çapında emme borulu 3 adet santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	574,52	0,00	0,00
2022-3	659,38	0,00	0,00
2015	105,59	0,00	0,00
2013	103,08	0,00	0,00
2014	113,48	0,00	0,00
2016	113,14	0,00	0,00
2021	228,72	0,00	0,00
2017	133,27	0,00	0,00
2023-1	713,22	0,00	0,00
2023-2	966,41	0,00	0,00
2019	174,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	391,62	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	204,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	149,21	0,00	0,00

40.110.3123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1054	03.034	Motopomp (20 PS gücünde, takriben 125 mm çapında)	Adet	0,000180
10.120.1056	03.035	Motopomp (45 PS gücünde, takriben 150 mm çapında)	Adet	0,000180
10.120.1057	03.036	Motopomp (60 PS gücünde, takriben 200 mm çapında)	Adet	0,000180
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,440000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,400000
10.160.1025	04.108	Benzin	kg	2,800000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	11,400000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.