

40.122.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.122.1111 (08.76521)

Tanımı Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	41,00	0,00	0,00
2023-1	765,60	0,00	0,00
2017	41,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	46,10	0,00	0,00
2021	96,80	0,00	0,00
2016	36,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	387,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1148,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	33,40	0,00	0,00
2019	64,54	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	80,70	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	33,40	0,00	0,00
2022-2	530,90	0,00	0,00
2022-3	530,90	0,00	0,00

40.122.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

10 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeđin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

40.122.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.