

40.122.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.122.1117 (08.76527)

Tanımı Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	206,00	0,00	0,00
2013	122,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	988,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	117,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	105,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	247,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1354,60	0,00	0,00
2022-3	1354,60	0,00	0,00
2019	165,06	0,00	0,00
2016	92,27	0,00	0,00
2023-1	1953,50	0,00	0,00
2023-2	2930,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	147,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	122,10	0,00	0,00

40.122.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

10 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeğın yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

40.122.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.