

40.122.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.122.1152 (08.76552)
Tanımı	Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	11,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	142,00	0,00	0,00
2016	13,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	10,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	15,05	0,00	0,00
2021	35,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	194,70	0,00	0,00
2022-3	194,70	0,00	0,00
2023-1	280,80	0,00	0,00
2023-2	421,20	0,00	0,00
2015	14,10	0,00	0,00
2019	23,66	0,00	0,00
2020	29,60	0,00	0,00
2018	16,90	0,00	0,00

40.122.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

16 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeđin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

40.122.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.