

40.122.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.122.1153	(08.76553)
Tanımı	Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	15,90	0,00	0,00
2016	15,84	0,00	0,00
2018	20,30	0,00	0,00
2017	18,06	0,00	0,00
2013	14,50	0,00	0,00
2015	19,10	0,00	0,00
2019	28,42	0,00	0,00
2020	35,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	336,90	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	170,40	0,00	0,00
2022-2	233,60	0,00	0,00
2022-3	233,60	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	505,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	42,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

40.122.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

16 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeğın yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

40.122.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.