

40.122.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.122.1161 (08.76561)

Tanımı Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2017	61,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	795,80	0,00	0,00
2013	54,50	0,00	0,00
2022-1	580,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	120,90	0,00	0,00
2022-3	795,80	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	54,07	0,00	0,00
2015	65,40	0,00	0,00
2021	145,10	0,00	0,00
2023-1	1147,60	0,00	0,00
2023-2	1721,40	0,00	0,00
2014	54,50	0,00	0,00
2018	69,10	0,00	0,00
2019	96,74	0,00	0,00

40.122.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

16 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeđin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

40.122.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.