

40.135.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.135.1512 (08.158812)

Tanımı Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı (Sülfata dayanıklı)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	3327,60	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	510,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1468,40	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	527,90	0,00	0,00
2022-1	1071,00	0,00	0,00
2022-3	1468,40	0,00	0,00
2019	486,09	0,00	0,00
2021	536,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2218,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

40.135.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.135.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.