

## 42.100.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 42.100.1102 (1004)

**Tanımı** Pilye zemin tesisinin yapılması, sulanması, boyanması, röperinin yapılması ve kontrolü

**Birimi** ad

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2880,20	0,00	0,00
2022-3	3803,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	691,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1425,37	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	1031,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	753,00	0,00	0,00
2013	634,49	0,00	0,00
2020	1634,49	0,00	0,00
2021	1925,63	0,00	0,00
2022-1	2831,03	0,00	0,00
2023-2	8556,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	941,00	0,00	0,00
2018	1164,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	5640,60	0,00	0,00

## 42.100.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Paletli traktör ile alt toprak işleme yapılarak, üst toprak işleme yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.

## 42.100.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	4,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	14,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	56,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	12,000000
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.