

43.503.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.503.1163 (36.02172)

Tanımı Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	84,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	196,88	0,00	0,00
2021	279,30	0,00	0,00
2022-1	444,78	0,00	0,00
2020	227,79	0,00	0,00
2015	101,51	0,00	0,00
2023-1	803,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	491,40	0,00	0,00
2022-3	584,54	0,00	0,00
2023-2	1220,18	0,00	0,00
2017	136,04	0,00	0,00
2014	98,14	0,00	0,00
2016	122,42	0,00	0,00
2018	156,64	0,00	0,00

43.503.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



43.503.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,890000
40.110.3124	03.572/Ö-1	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	Saat	0,890000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,890000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,890000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,560000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.