

43.510.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1152 (36.03902)

Tanımı Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının sökülmesi

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	8,68	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	27,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	85,00	0,00	0,00
2020	14,74	0,00	0,00
2022-3	35,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	27,38	0,00	0,00
2013	5,09	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	12,55	0,00	0,00
2014	5,64	0,00	0,00
2016	8,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	6,29	0,00	0,00
2023-1	55,00	0,00	0,00
2018	9,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	17,96	0,00	0,00

43.510.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasınının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.