

## 40.110.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>40.110.2008 (1302)</b>
<b>Tanımı</b>	Bilgisayarın 1 saatlik çalışma bedeli
<b>Birimi</b>	sa
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	2,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2,00	0,00	0,00
2020	4,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	9,85	0,00	0,00
2016	2,30	0,00	0,00
2022-2	13,52	0,00	0,00
2023-2	29,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	2,83	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1,83	0,00	0,00
2022-3	13,52	0,00	0,00
2021	5,58	0,00	0,00
2023-1	19,50	0,00	0,00
2019	3,76	0,00	0,00

## 40.110.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İşçi ile tesviye eğrilerine paralel 35 cm derinlik 20 cm genişlikte kanal açılması, kanaldan çıkan toprağın kanalın alt kısmına yığılması. (Meyilin % 60'dan fazla olduğu sahalarda uygulanmaz)

## 40.110.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.