

## 42.100.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 42.100.1172 (1173)

**Tanımı** Eski ve zemin işareti görülmeyen bir nirengi noktasının zemin altı sigortasının rasat ve hesabı ile aranması

**Birimi** nokta

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	565,00	0,00	0,00
2017	793,00	0,00	0,00
2014	525,11	0,00	0,00
2022-2	2277,84	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1325,38	0,00	0,00
2016	730,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	3034,42	0,00	0,00
2022-1	2277,84	0,00	0,00
2013	474,48	0,00	0,00
2018	887,90	0,00	0,00
2023-2	6717,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1173,94	0,00	0,00
2021	1533,36	0,00	0,00
2023-1	4638,72	0,00	0,00

## 42.100.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 42.100.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	12,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	12,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	24,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.