

41.700.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.700.1162 (38.1712)

Tanımı Enjektivite basınç düşüm testi yapılması [iki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması]

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	39,99	0,00	0,00
2014	44,85	0,00	0,00
2024	973,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	102,48	0,00	0,00
2016	66,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	81,43	0,00	0,00
2020	116,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	204,49	0,00	0,00
2023-1	411,06	0,00	0,00
2022-2	204,49	0,00	0,00
2022-3	283,10	0,00	0,00
2017	73,00	0,00	0,00
2023-2	599,46	0,00	0,00
2015	47,00	0,00	0,00
2021	134,91	0,00	0,00

41.700.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				1,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
				0,200000
				1,000000
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.