

## 41.700.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.700.1181 (38.1715)

**Tanımı** Jeotermal derinkuyu pompası kurulumu ve sökülmesi [iki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması]

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Sondaj

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1900,85	0,00	0,00
2013	665,82	0,00	0,00
2015	719,00	0,00	0,00
2022-1	3142,45	0,00	0,00
2016	932,00	0,00	0,00
2023-1	6055,25	0,00	0,00
2023-2	8488,60	0,00	0,00
2019	1458,45	0,00	0,00
2024	13768,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	3142,45	0,00	0,00
2022-3	4991,25	0,00	0,00
2018	1214,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1072,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	740,37	0,00	0,00
2020	1682,78	0,00	0,00

## 41.700.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.700.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				8,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	8,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	24,000000
				6,000000
				4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.