

## 43.610.1093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.610.1093</b>	<b>(15.140/İB-11)</b>
<b>Tanımı</b>	Filtre tabanına kum ve çakıl serilmesi	
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	7,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	20,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	37,50	0,00	0,00
2022-2	37,50	0,00	0,00
2022-3	48,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	6,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	8,63	0,00	0,00
2016	11,10	0,00	0,00
2019	17,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	13,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	24,68	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	112,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	75,00	0,00	0,00
2017	11,93	0,00	0,00

## 43.610.1093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, özel kum ve granülometrik çakılın, filtre ünitesinde, onaylı proje ve detaylarına uygun olarak tabakalar halinde filtre tabanına serilmesi, oluşturulan filtre yatağının düzgün bir şekilde tesviye edilmesi, geri yıkamanın yapılması, tabaka üstündeki 5,0 cm'lik kısım içinde kalan ince danelerin ayıklanması ve sıyrılması, yeniden kum serilmesi için için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma ile (Özel kum ve çakılın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, özel kum-çakılın projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda filtre tabanına serilmesinin 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesi üzerinden filtre tabanına serilen granülometrik çakıl ve özel kumun m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Filtre kum yatağın filtreler serilmesinden sonra yatak sathı düzgün bir şekilde proje seviyelerine tesviye edilecek, geri yıkama işlemi takiben üstündeki 5,0 cm'lik kesim ince danelerin ayıklanması için sıyrılacak ve bunun yerine yeni kum serilecektir. Bu işlem İdarece uygun görüldüğü şekilde tekrarlanacaktır.

## 43.610.1093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Düz İşçi (Şantiye içi yatay ve düşey taşıma)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Düz İşçi (Malzemenin tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.