

41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1441 (38.1588)

Tanımı Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	658,00	0,00	0,00
2022-1	2303,13	0,00	0,00
2018	975,24	0,00	0,00
2016	748,00	0,00	0,00
2024	11002,00	0,00	0,00
2013	593,27	0,00	0,00
2019	1035,88	0,00	0,00
2023-2	6881,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	2303,13	0,00	0,00
2022-3	3341,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	4501,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	847,00	0,00	0,00
2020	1210,38	0,00	0,00
2014	662,78	0,00	0,00
2021	1433,13	0,00	0,00

41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	10,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	20,000000
				10,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.