

## 41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.500.1442 (38.1589)

**Tanımı** Derinkuyu pompası montajı yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Sondaj

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	509,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	395,00	0,00	0,00
2022-1	1381,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	726,23	0,00	0,00
2022-3	2004,75	0,00	0,00
2014	397,67	0,00	0,00
2022-2	1381,88	0,00	0,00
2023-2	4128,83	0,00	0,00
2016	449,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	355,96	0,00	0,00
2023-1	2701,13	0,00	0,00
2021	859,88	0,00	0,00
2019	621,53	0,00	0,00
2018	585,14	0,00	0,00

## 41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	6,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	12,000000
				6,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.