

41.500.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1443 (38.1590)

Tanımı Derinkuyu pompası demontajı yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2017	339,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	237,31	0,00	0,00
2022-1	921,25	0,00	0,00
2020	484,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	921,25	0,00	0,00
2023-2	2752,55	0,00	0,00
2016	299,00	0,00	0,00
2014	265,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1336,50	0,00	0,00
2015	264,00	0,00	0,00
2023-1	1800,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	390,10	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	573,25	0,00	0,00
2019	414,35	0,00	0,00

41.500.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	4,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	8,000000
				4,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.