

43.675.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.675.1042 (27.528/İB-2)

Tanımı Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması (Eğri yüzeyler için)

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	141,17	0,00	0,00
2018	255,31	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	463,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1416,10	0,00	0,00
2022-2	770,23	0,00	0,00
2022-3	950,13	0,00	0,00
2014	153,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	729,13	0,00	0,00
2016	206,71	0,00	0,00
2019	320,10	0,00	0,00
2015	168,32	0,00	0,00
2017	221,36	0,00	0,00
2020	369,88	0,00	0,00
2023-2	2154,99	0,00	0,00
2024	3466,93	0,00	0,00

43.675.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, eğri yüzeyli yerlere yerinde dökme alçı asma tavan yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşıında hazırlanması, projesine göre Ø8 mm yuvarlak askı demirleri ile T-25.25.3 profillerin hazırlanması ve tavana asılması, m²'ye (metrekareye) 40 kg alçı, 0,060 kg kırıntı ve 0,060 m³ suyla hazırlanan alçı harcı ile asma tavanının yapılması için gerekli kalıp, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dahil, yerinde dökme alçı asma tavan yapılmasınının (Eğri yüzeyler için) 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan, yerinde dökme alçı tavanın (Eğri yüzeyli) m² (metrekare) cinsinden alanıdır. Gerekliyse, iş iskelesi bedeli ilgili poz numarasından ayrıca ödenir.

Not:

Eğri yüzeyler için analizine müşkülât zammı dahil edilmiştir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.675.1041	27.528/İB-1	Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması	m ²	1,000000
		Eğri yüzeyler için müşkülât karşılığı (% 25'i)		
43.675.1041	27.528/İB-1	Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması	m ²	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.