

41.600.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1422 (38.1693)

Tanımı Karotiyerin kuyuya iniş / çıkış işlemi [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	6,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	8,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	21,50	0,00	0,00
2014	6,70	0,00	0,00
2022-2	21,50	0,00	0,00
2013	5,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	10,96	0,00	0,00
2016	6,00	0,00	0,00
2023-2	48,29	0,00	0,00
2022-3	40,11	0,00	0,00
2023-1	39,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	11,78	0,00	0,00
2019	9,49	0,00	0,00
2018	8,17	0,00	0,00

41.600.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0,025000
				0,001700
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,025000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,001700
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.