

48.690.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.690.2008

Tanımı Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 2,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 12,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 3,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 2,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20,36 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.690.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut kapı ve pencere camının bozulmuş macunlarının temizlenmesi, eksik cam çivilerinin tamamlanması ve silikonun çekilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Macun çekilen cam alanı hesaplanır.

48.690.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.