

## 48.690.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.690.2016

**Tanımı** Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	10,29	0,00	0,00
2010	10,76	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	21,27	0,00	0,00
2011	11,88	0,00	0,00
2019	29,78	0,00	0,00
2012	13,24	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	14,35	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	15,95	0,00	0,00
2016	16,95	0,00	0,00
2017	18,55	0,00	0,00
2008	9,39	0,00	0,00
2015	14,89	0,00	0,00
2006	7,54	0,00	0,00
2003	4,94	0,00	0,00
2004	5,86	0,00	0,00
2007	8,60	0,00	0,00
2005	6,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.690.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Muhtelif nedenlerden dolayı bozulmuş betonarme yüzeyin kaba temizliğinin yapılması, kaba temizliği yapılmış beton yüzeyin ve donatılarının titizlikle yeniden temizlenmesi için çipleme ve sulu kumlama yöntemlerinin kullanılarak korozyondan arındırılmış donatıların ve gevşek parçalardan temizlenmiş beton yüzeyin elde edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, malzemelerin iş yerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Çipleme ve sulu kumlama yapılan yüzey ölçülür (m<sup>2</sup>)

Not: 1 m<sup>2</sup> bozulmuş betonarme yüzeyinin temizlenmesi için özel kum karşılığı olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10.130.1049 rayici (silis (kuvars) kumu ve çakılı) kum alınmıştır. Özel kum miktarı en fazla 20 kg/m<sup>2</sup> alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.690.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.