

## 48.690.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>48.690.2018 (MSB.156)</b>
<b>Tanımı</b>	Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı
<b>Birimi</b>	kg
<b>Kurum</b>	Milli Savunma Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	4,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	5,52	0,00	0,00
2019	6,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	8,04	0,00	0,00
2022-1	14,95	0,00	0,00
2016	4,56	0,00	0,00
2015	3,77	0,00	0,00
2022-2	19,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	9,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	3,86	0,00	0,00
2014	4,10	0,00	0,00
2023-2	44,46	0,00	0,00

## 48.690.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çimento bazlı ince tamir harcı uygulanmış betonarme yüzeyi, çimento bazlı kalın tamir harcı ile orijinal geometrisine getirmek için gerekli her türlü malzeme ve ziyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 kg fiyatıdır.

Ölçü: Kullanılan tamir harcı miktarı tutanak ile tespit edilir.

## 48.690.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.300.2072	04.379/D02	Kalın Tamir Harcı (TS EN 1504-3)	kg	1,100000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,001000
		İŞÇİLİK		
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.