

48.280.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.280.1001

Tanımı Alçı tavan sıvası yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	13,83	0,00	0,00
2015	11,42	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	14,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	16,64	0,00	0,00
2012	9,03	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	9,59	0,00	0,00
2019	20,85	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	10,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	9,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.280.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Düzgün yüzeyli beton tavanlar iyice yıkanıp temizlendikten sonra yapı alçısı ve yeteri kadar su katılması sonucu elde edilen harç ile ortalama 1,2 cm kalınlığında sıvanın tahta mala ile bir kat yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü:

- 1- Projedeki ölçülere göre, sıvanın bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır
- 2- Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.280.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.