

1010.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	1010.2
Tanımı	% 25'den fazla taşlı sahalarda
Birimi	BinA
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2019	941,72	0,00	0,00
2016	647,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	747,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	654,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1010.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işleme yapılan sahalarda boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1,2, 21-40 lt arası için 1,5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)

1010.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.