

1011.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1011.1

Tanımı % 50'den az taşlı sahalarda

Birimi BinA

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	767,45	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	672,02	0,00	0,00
2016	664,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	967,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1011.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işleme yapılan sahalarda, boylu/yaşlı ve çıplak köklü fidan dikimi

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1011.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.