

1107.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1107.2

Tanımı Sulama sonrasında kaymak kırma ve sulama çanağının tamirinin yapılması

Birimi BinA

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	165,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	167,59	0,00	0,00
2018	191,39	0,00	0,00
2019	241,27	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1107.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sulama sonrasında kaymak kırma ve sulama çanağının tamirinin yapılması

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1107.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.