

15.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.115.1201 (14.012/1)

Tanımı El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	63,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	117,19	0,00	0,00
2023-2	351,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	37,26	0,00	0,00
2015	26,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	53,93	0,00	0,00
2022-1	117,19	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	42,66	0,00	0,00
2014	24,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	152,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	34,69	0,00	0,00
2013	21,80	0,00	0,00
2023-1	234,38	0,00	0,00
2021	77,11	0,00	0,00

15.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
- 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
- 3) Derinliği 2,00 m'den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002'deki derinlik zammı uygulanır.

15.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
		Kazılması, taban ve yan yüzlerinin kabaca düzeltilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Dışarı atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Serilmesi ve düzeltilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.