

0301.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 0301.3

Tanımı Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25'e kadar bulunduğu sahalarda

Birimi Ha.

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2084,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	1164,69	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	1362,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1559,87	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0301.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0301.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.