

0302.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 0302.1

Tanımı Meyili % 20'den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25'e kadar bulunduğu sahalarda

Birimi Ha.

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1305,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	853,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	976,72	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	729,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0302.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0302.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.