

10.380.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1401 (04.644/01A)

Tanımı 3+3 mm kalınlıkta Renksiz Saydam 0,38 PVB'li Lamine Camlar (TS EN ISO 12543-1)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	24,80	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	27,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	25,85	0,00	0,00
2022-1	164,00	0,00	0,00
2022-2	350,00	0,00	0,00
2022-3	350,00	0,00	0,00
2023-1	464,00	0,00	0,00
2016	29,42	0,00	0,00
2017	31,19	0,00	0,00
2023-2	450,00	0,00	0,00
2018	38,20	0,00	0,00
2019	50,16	0,00	0,00
2020	57,00	0,00	0,00
2021	90,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

10.380.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Renksiz Saydam 0,38 PVB'li Lamine Camlar (TS EN ISO 12543-1)

10.380.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.