

## 19.100.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.1023 (03.517)</b>
<b>Tanımı</b>	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti
<b>Birimi</b>	Saat
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	73,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	70,78	0,00	0,00
2018	112,53	0,00	0,00
2017	98,90	0,00	0,00
2016	88,16	0,00	0,00
2019	139,31	0,00	0,00
2020	162,91	0,00	0,00
2013	63,19	0,00	0,00
2021	193,99	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	368,10	0,00	0,00
2022-3	443,84	443,84	0,00
2022-1	311,00	0,00	0,00
2023-1	611,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	947,37	0,00	0,00

## 19.100.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.100.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman, yedek parça, tamir, bakım, sermaye faizi, sigorta, nakil, demontaj		
10.120.1023	03.017	Kompresör (210 Cfm'lik kompresör+hortum ve tabancalar)	Adet	0,000274
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,850000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,570000
		İşletme		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.