

## 19.100.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.2060 (08.112)</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak artığının ocakta toplanması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1,57	0,00	0,00
2023-1	10,44	0,00	0,00
2022-1	5,56	0,00	0,00
2019	2,42	0,00	0,00
2020	2,81	0,00	0,00
2021	3,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	13,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	8,71	0,00	0,00
2022-3	9,50	9,50	0,00
2017	1,83	0,00	0,00
2018	2,05	0,00	0,00
2016	1,49	0,00	0,00
2015	1,46	0,00	0,00
2013	1,39	0,00	0,00

## 19.100.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

OCAK ARTIĐININ OCAKTA TOPLANMASI (DEPO, RIHTIM ARKASI VE SAHA DOLGU İŐLERİNDE)

Oska Yazılım'dan alınmiŐtır.

## 19.100.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Projesinde kullanılmadan ocakta kalan kategori fazlası taşın taş ocağı faaliyetine engel olmayacak şekilde ocakta münasip bir yere sürülerek depo edil		
		Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina karşılığı ortalama 0-0.400 ton katagorideki taşın hazırlanması cinsinden :		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.