

19.100.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 19.100.1021 (03.513) |
| Tanımı | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 Saatlik Ücreti |
| Birimi | Saat |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Rayiçler |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 242,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 254,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 355,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 541,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 484,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 255,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 275,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 419,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 317,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 966,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1544,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1659,56 | 1659,56 | 0,00 |
| 2023-1 | 1804,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2329,94 | 0,00 | 0,00 |

19.100.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| 10.120.1021 | 03.013 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) (0.150 x 345 x 0.57) | kg | 29,497500 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) (Makina yağı, benzin, üstübu karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | kg | 5,899500 |
| | | İşletme: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,480000 |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1059 | 01.408 | Yağcı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.