

10.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.051

Tanımı Püskürtme sıva harcı yapılması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	92,83	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	65,42	0,00	0,00
2007	62,27	0,00	0,00
2009	72,66	0,00	0,00
2013	84,16	0,00	0,00
2003	25,96	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	75,05	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	50,67	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	78,53	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	82,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PÜSKÜRTME SIVA HARCİ YAPILMASI (YAPILMIŞ SIVA ÜZERİNE ÖZEL ALETİ İLE PÜSKÜRTÜLEREK, DIŞ SIVALAR İÇİN)

10.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.