

## 10.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.051

**Tanımı** Püskürtme sıva harcı yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	65,42	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	50,67	0,00	0,00
2007	62,27	0,00	0,00
2010	75,05	0,00	0,00
2012	82,03	0,00	0,00
2014	92,83	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	78,53	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	25,96	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	84,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	72,66	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PÜSKÜRTME SIVA HARCİ YAPILMASI (YAPILMIŞ SIVA ÜZERİNE ÖZEL ALETİ İLE PÜSKÜRTÜLEREK, DIŞ SIVALAR İÇİN)

## 10.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.