

## 10.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.053

**Tanımı** Normal çimento ile mermer sıva harcı yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	98,02	0,00	0,00
2003	47,38	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	114,94	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	110,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	121,37	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	118,99	0,00	0,00
2008	103,84	0,00	0,00
2006	80,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	125,70	0,00	0,00
2014	145,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

NORMAL ÇİMENTO İLE MERMER SIVA HARCİ YAPILMASI

## 10.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.