

10.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.053

Tanımı Normal çimento ile mermer sıva harcı yapılması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	103,84	0,00	0,00
2007	98,02	0,00	0,00
2010	114,94	0,00	0,00
2011	118,99	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	125,70	0,00	0,00
2014	145,15	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	47,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	80,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	121,37	0,00	0,00
2009	110,90	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

NORMAL ÇİMENTO İLE MERMER SIVA HARCİ YAPILMASI

10.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.