

10.087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.087

Tanımı Her renkte mermer princli ve renklendirilmiş portland çimento ile suni taş sıva harcı yapılması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 59,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 122,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 139,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 100,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 144,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 130,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 149,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 152,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 157,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 181,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 205,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

HER RENK MERMER PİRİNÇLİ VE RENKLENDİRİLMİŞ PORTLAND ÇİMENTOSU İLE MOZAIK HARCİ YAPILMASI

10.087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.