

19.100.2041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2041 (08.101)

Tanımı Ocak taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	3,97	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	5,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	2,51	0,00	0,00
2019	4,75	0,00	0,00
2013	2,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	13,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	14,79	14,79	0,00
2017	3,60	0,00	0,00
2023-2	25,77	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	10,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	3,37	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	18,70	0,00	0,00
2021	6,44	0,00	0,00

19.100.2041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

OCAK TAŞINDAN (0-0.005 Ton KATEGORİDEKİ)TAŞIN HAZIRLANMASI

19.100.2041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,047222
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,472222
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,472222
		Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, her nevi emniyet tedbirlerinin alınması, v.s. bircümle işçilikle		
		kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,016667
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002778
		Malzeme miktarları 1 m ³ taşın hazırlanması için hesaplanmış olup, miktarlar taşın yoğunluğuna bölünerek 1 ton fiyatı bulunmuştur.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.